





WIDOK W OSI 2



WIDOK W OSI C (budynek socjalny)



PRZEKRÓJ 1-1 (RZUT STROPU)



projektant	mgr inż. Robert Florczak	konstrukcja		PM
------------	--------------------------	-------------	--	----

nr spr.	33/02/DUW		
oprac.	mgr inż. Tomasz Domagański	kontrolacja	data: 1.02

nr upc	WKP/0261/POOK/09			1:50
tytuł	...			DEW. 0

NR 815:	PM DEK11 005
---------	--------------

W/C	10.10.2019	10.10.2019	10.10.2019
-----	------------	------------	------------